

FICHA TECNICA:

Localización: VILLAESCUSA DE HARO (Cuenca)
Iglesia de San Pedro.

Fecha de construcción: 1792.

Organero: Francisco Javier Fernández.

Reformas:

Durante la guerra civil española de 1936 desapareció gran parte de la tubería.

Año de la restauración: 1994.

Restauración:

Desmontaje del órgano. Traslado de todo el material, incluso la caja del órgano, al taller. Limpieza y restauración de la caja. Restauración de: Tubería de metal (166 tubos) y fuelle. Fabricación de: un secreto, mecanismos de notas y de registros, conductos de aire, tubería 76% (500 tubos). Armonización y afinación.

Horas de trabajo: 2200.

Composición del órgano:

Mano Izquierda:

- Violón
- Flautado en 8^a
- Tapadillo
- Docena
- Quincena
- Decinovena
- Lleno IV
- Bajoncillo
- Dulzaina

Mano Derecha:

- Violón
- Flautado en 8^a
- Tapadillo
- Docena
- Quincena
- Decinovena
- Lleno IV
- Corneta V
- Clarín
- Dulzaina

Teclado: 45 notas C1 – c5.

Tono: A 415 Hz. a 18°.

Presión: 68 mm.

Sistema de afinación: Según Valoti.

Promotor de la restauración: Parroquia de San Pedro Villaescusa de Haro.